

## ESMALTE BRILHANTE

### USOS DO PRODUTO

Altamente recomendado para rebocos, metais e madeira. Deve-se sempre utilizar primários e isolantes apropriados, especialmente em novos trabalhos.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Extremamente durável.

Resistência a descoloração – protecção contra raios UV agressivos.

Resistente a arranhões e nódoas.

Aparência soberba com acabamento uniforme brilhante.

### INFORMAÇÃO DO PRODUTO

<b>Aparência</b>	Muito brilhante.
<b>Cor</b>	Branca, uma gama de cores pré-misturadas e as seguintes tonalidades bases: Pastel Base 7; Medium Base 8, Deep Base 9 and Base 6 do Sistema de Cores Dulux.
<b>Densidade a 23°C</b>	Approx. : 1.10 kg/L
<b>Conteúdo de sólidos</b>	Por peso : Approx. 47% Por volume : Approx. 34%
<b>Viscosidade embalada</b>	Viscosidade a 23°C: Approx 80 KU
<b>Rendimento</b>	8 a 10m <sup>2</sup> por litro dependendo da porosidade da superfície, perfil e método de aplicação
<b>DFT Recomendado por demão</b>	Min. 25µm. Max. 35µm.

### INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO

<b>Condições de aplicação</b>	Temperatura da superfície entre 10 - 35°C Humidade relativa entre 10 - 85 %
<b>Métodos de aplicação</b>	Pincel, rolo (tiras curtas de lã ou esponja), ou, alta pressão
<b>Diluyente</b>	Não se recomenda uso de diluyente Pronta para usar depois de bem agitada
<b>Tempo de secagem</b>	Superfície seca em 4 horas (Tempo de secagem será mais longo em climas frio, humidade ou molhado)
<b>Tempo de repintura</b>	18 horas (pernoita)
<b>Limpeza de equipamento</b>	Para limpeza use <b>Fixit Brush Cleaner/ Degreaser</b> ou terebintina mineral
<b>Substratos</b>	Adequada para reboco de cimento, gesso, betão, fibrocimento, PVC, ferro galvanizado, superfícies ferrosos e de Madeira desde que sejam bem preparadas e isoladas.
<b>Precauções</b>	Certifique-se de que a superfície está bem limpa e livre de poeiras, sujidade, graxa ou óleo. As superfícies devem estar bem secas – humidade até 12%..  Não aplicar em tempos frio (abaixo de 10°C) ou húmidos.  Não aplique directamente sobre superfícies metálicas nuas. Não adequado para aplicação directa em superfícies pulverulentas ou friáveis previamente pintadas ou não.

Esmalte de alta qualidade para interiores ou exteriores em superfícies onde se requer acabamento brilhante duradoiro





20L



5L



1L



500ml



## INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO

### DEMÃOS NECESSÁRIAS

Aplicar duas a três demãos finais em novas superfícies para conseguir uma película



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

#### SUPERFÍCIES NOVAS

##### Reboco de cimento (não friável), gesso, placas artificiais, fibrocimento

Recomenda-se que reboco novo seja deixado secar por uma semana para cada 5mm de espessura: e mais tempo em clima frio ou húmido.

Aplicar primário localizado apropriado em tiras de metais e cabeças de pregos.

Aplicar uma demão completa de **Primário Dulux Trade para Reboco**, seguido de uma demão de **Subcapa Dulux Trade Universal**.

##### Betão

Retire qualquer cimento não curado, graxa, e agentes causadores de fungos usando jacto de água a alta pressão, ou lave com uma solução forte de sabão doce. Enxágue escrupulosamente com água limpa.

Aplicar uma demão completa de **Primário Dulux Trade para Reboco**, seguido de uma demão de **Subcapa Dulux Trade Universal**.

##### Ferro galvanizado (novo, sem desgaste) e alumínio

Limpe e desengordure com Limpador **Dulux para Ferro Galvanizado**. Uma superfície livre de cortes de água indica boa limpeza – água a escorrer não deve formar gotas.

Aplicar uma demão de **Primário Dulux para Ferro Galvanizado** seguida de uma demão de **Subcapa Dulux Trade Universal**.

##### Ferro galvanizado (não pintado, desgastado)

Remova toda ferrugem e escamas soltas por meio de uma escova de aço, lixamento, raspagem ou decapagem mecânica – até obter metal brilhante.

Para retirar sujeira, sais e corrosão de zinco (ferrugem branca) limpe cuidadosamente com **Limpador Dulux para Ferro Galvanizado**.

Áreas onde se retirou ferrugem vermelha devem levar **Primário Dulux para Ferro Galvanizado**.

Aplicar uma demão de **Subcapa Dulux Trade Universal**.

##### Caleiras/Tubos de descarga PVC

Lixe bem para melhorar aderência. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca.

Isole com uma demão de **Dulux Supergrip**.

##### Superfícies ferrosas

Inspeccione danos sobre primário de fábrica cuidadosamente. Toda ferrugem, escamas e sujidade devem ser removidos por raspagem ou escova de aço, depois lixadas com lixa média e terminar com lixa fina – até que o metal fique brilhante.

Certifique-se de que as áreas lixadas fiquem secas e sem graxa e poeira. Pode-se aplicar uma lavagem com diluente (desperdício mergulhado em diluente para verniz). Mudar os desperdícios com frequência. Deixe secar. Aplicar uma ou duas demãos de **Primário Dulux Trade para Aço**, dependendo da severidade das condições (p.e., aplique duas demãos na costa).

Aplicar uma demão de **Subcapa Dulux Trade Universal**.

##### Superfícies de Madeira

Aplicar **Primário Dulux para Madeira**, seguido de uma demão de **Subcapa Dulux Trade Universal**.



#### SUPERFÍCIES PREVIAMENTE PINTADAS

Certifique-se de que a superfície está bem limpa e livre de poeiras, sujidade, graxa ou óleo. As superfícies devem estar bem secas – humidade até 12%.

Lixe superfícies de esmalte para prover uma chave e melhorar aderência.

Pintura solta descamada deve ser completamente removida e áreas nuas retocadas com o primário adequado. Retoque zonas nuas com **Subcapa Universal** até ao mesmo nível do resto da pintura. É sempre boa prática esfregar superfícies existentes com lixa fina para retirar pontas e partículas de sujeira. Esfregar também proporciona uma superfície lisa para a pintura.

Instruções sobre fungos. Para matar o crescimento de líquen e algas, esfregue com 1 das seguintes soluções: ou 4:1 água/HTH (cloro), ou 4:1 água/JIK (hipoclorito de sódio). Certifique-se de que a superfície fique completamente saturada e deixe a solução reagir durante 4 horas. Molhe totalmente toda a superfície da parede com água potável.

#### Filling

Encha todas imperfeições com o **Fixit Filler** apropriado e aprimore com **Primário para Reboco Dulux Trade** logo que tenha secado o adequadamente o *crack filler*. Se isso não for feito o resultado serão níveis de brilho desiguais entre as partes reparadas e as áreas normais. Aplique uma demão de **Subcapa Universal**.



#### SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação de segurança detalhada consulte a Folha de Especificações de Segurança do Material.

Mantenha longe do alcance de crianças.

Garanta boa ventilação durante aplicação e secagem.

Ponto de inflamação de 37°C.



#### INFORMAÇÃO ADICIONAL

##### Condições de armazenagem

Guarde em local fresco e seco.

##### Renúncias

Referências de cor são tão precisas como a impressão permitirá. Por favor consulte os cartões de listras/cores normalizadas da loja, ou amostras de cores da prateleira para uma representação mais exacta da cor. Entre outros, os factores que seguem podem afectar a aparência final da cor: brilho do produto e textura, reflexões da luz e cor, aplicação, textura da superfície e preparação.

Para melhor cor e consistência de brilho é aconselhável usar recipientes do mesmo número de lote, ou, misturar diferentes lotes num recipiente maior, ou terminar num canto antes de acabar um novo recipiente.