



Eisenglimmer

Eisenglimmerfarbe für aussen und innen, lösemittelhaltig

I. Werkstoffbeschreibung

Korrosionsschutzanstrich für Eisen und Stahl mit sehr guter Wetterbeständigkeit auf Basis von Alkydharzen. Für Stahlkonstruktionen wie Blechdächer, Masten, Brücken, Geländer, Schmiedeeisenkonstruktionen, Kranen, Aussenanstriche von Tankanlagen, usw. Eisenglimmer bildet mit seinen Pigmentplättchen einen schuppenförmigen Panzer, der nicht nur den Untergrund, sondern auch das Bindemittel des Decklackanstriches schützt. Geeignet zum Streichen, Rollen und Spritzen.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes	Eisenglimmer-Schuppenpanzer Rostschutzfarbe auf Alkydharzbasis
Farbtöne	Anthrazit
Abtönen	Über den Herbol-ColorService. Farbtöne Silbergrau, Silber dunkel, Kupfer, Heimatschutzgrün
Glanzgrad	Metallisch matt
Dichte	1,41 kg/l (Mittelwert)
Zusammensetzung (gemäss VdL)	Alkydharze, Korrosionsschutzpigmente, Eisenglimmer, Aluminium, anorganische Buntpigmente, Talkum, Testbenzine, Aromaten, Additive
Produkt-Code Farben und Lacke	M-LL 02
Packungsgrössen	1L, 2.5 L und 5L
Gefahrenkennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die Kennzeichnung ist auch auf dem Produkt-Etikett angegeben, die Hinweise sind zu beachten.
Wichtige Hinweise	Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Auch nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.



Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Je nach Art des Auftrages (Pinsel, Roller oder Spritzpistole) und der Beschaffenheit der Oberflächen sind bei Glimmerfarben geringe Farbtonabweichungen unvermeidlich. Dies ist kein Grund zur Beanstandung.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	Streichen, rollen, Airless-Spritzen.
Airless-Spritzen	Düsengröße 0,013 Zoll Druck ca. 160 bar
Verdünnungsmittel	Streichen und rollen unverdünnt, wenn nötig mit Terpentinersatz. Zum Spritzen mit max. 5% Kunstharzverdünner 9615, je nach System und Gerät.
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Temperaturbereich von mind. + 5°C und max. 30°C (Untergrund und Luft) eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% darf nicht überschritten werden. Besonders in den frühen Morgen- und den Abendstunden Kondenswasserbildung ausschliessen. Taupunkt beachten.
Trockenzeiten (bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)	Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, griffest nach ca. 8 Stunden, überarbeitbar nach ca. 18 Stunden. Die endgültige Oberflächenhärte wird erst nach ein paar Tagen erreicht.
Verbrauch	120-140 ml/m ² pro Anstrich, je nach Untergrund (Trockenschichtdicke 50 µm). Auf Eisen und Stahl muss eine Trockenschichtdicke von mind. 100-120 µm erzielt werden. Im Regelfall ist eine zweimalige Beschichtung erforderlich (Zwischen- und Schlussbeschichtung).
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz.
Lagerung	Ca. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde; trocken und kühl, aber frostfrei.

III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, griffig und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 20. Um eine sichere Haftung zu erreichen, ist eine dem Untergrund entsprechende Reinigung zwingend erforderlich.
Allgemeine Untergrundvorbereitungen	Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Korrosionsprodukten und k Reidenden Bestandteilen. Nicht tragfähige Altbeschichtungen und Trennmittel (z. B. Walzhaut, Zunder) sind zu entfernen. Altbeschichtungen auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen prüfen. Tragfähige, intakte Altbeschichtungen reinigen und matt schleifen. Nicht tragfähige Altbeschichtungen sind zu entfernen. Schadstellen wie entsprechend unbehandelte Untergründe bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischenschliff zu erfolgen.

Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

GRUNDBESCHICHTUNG

Eisen und Stahl	Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herrührender Glanz erreicht wird. Fett und Schmutz entfernen (geforderter Oberflächenvorbereitungsgrad St 2 bzw. P Ma nach EN ISO 12944-4). Ein bis zweimalige Grundbeschichtung mit Rostschutzgrund*. Eine Optimierung der korrosionsschützenden Eigenschaften auf Eisen und Stahl erhalten Sie, wenn eine zweimalige Beschichtung mit Rostschutzgrund* ausgeführt wird.
Zink und verzinktes Stahlblech	Verzinkte Flächen mit einem Gemisch aus 10 l Wasser, 0,5 l einer 12-prozentigen Ammoniaklösung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken Netzmittel (Geschirrspülmittel) und einem Kunststoffschleifvlies (z. B. Scotch Brite) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberfläche einwirken muss. Anschliessend nochmals schleifen, bis der Schaum metallisch grau wird. Danach gründlich mit klarem Wasser nachwaschen und die Oberfläche gut trocknen lassen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 5 beachten! Ein bis zweimalige Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi Primer*. Anmerkung: Keine Alkydharz- oder Öl-Lacke direkt auf Zink verwenden!
Aluminium	Flächen gründlich mit Nitroverdünnung reinigen bzw. entfetten. Oberflächen bis zur restlosen Entfernung der Korrosionserscheinungen mit einem Nylon- oder Perlonvlies schleifen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten! Eine Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi Primer*.
Kupfer und Messing	Die Oberflächen entfetten und von Korrosionsprodukten gründlich reinigen. Dazu geeignet ist 10-prozentige Salzsäure in Alkohol. Die verdünnte Salzsäure wird auf die Kupferflächen aufgetragen. Anschliessend werden die Flächen mit Perlonvlies geschliffen. Danach muss mit Wasser gründlich nachgewaschen werden. Schutzmassnahmen: Gummihandschuhe und Schutzbrille, bei Innenarbeiten ist für gute Belüftung zu sorgen. Hinweis: Säuren gehören zu Gefahrstoffen. Sie sind entsprechend der Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen, zu lagern, zu verarbeiten und zu entsorgen. Eine Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi Primer*.
Überstreichbare Kunststoffe (z. B. Hart-PVC)	Oberflächen mit einem Gemisch aus 10 l Wasser, 0,5 l einer 12-prozentigen Ammoniaklösung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken Netzmittel (Geschirrspülmittel) und einem Kunststoffschleifvlies (z. B. Scotch Brite) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberfläche einwirken muss. Anschliessend nochmals schleifen. Danach gründlich mit klarem Wasser nachwaschen und die Oberfläche gut trocknen lassen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 22 beachten! Eine Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi Primer*.

ZWISCHENBESCHICHTUNG

für alle oben genannten Untergründe Für grundierte Untergründe und vorbereitete, intakte Altbeschichtungen: Eine Zwischenbeschichtung mit Eisenglimmer.

SCHLUSSBESCHICHTUNG

für alle oben genannten Untergründe Eine Schlussbeschichtung mit Eisenglimmer.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt

3.907 Eisenglimmer
Lacke / Lasuren
Metallbeschichtungen

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling gebenen Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Mai 2023

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.



Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Telefon +41 / 41 469 67 00
Telefax +41 / 41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

