

Productinformatie

Hammerite mat zwart

Voor ijzer en staal
Duurzame bescherming



Product

Hammerite mat zwart is een decoratieve roestwerende metaallak. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

Verpakking

400 ml spuitbus

Verwerkingstemperatuur tussen de 10 °C en 25 °C

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Direct over roest zonder primer en grondverf
- ✓ Toepasbaar op alle soorten (roestig en beschadigd) metaal.
- ✓ Uitstekende hechting, zelfs op roest.

Eigenschappen

- ✓ Waterafstotend
- ✓ UV bestendig
- ✓ Direct over roest
- ✓ Na 30 minuten stofdroog. Na 6 weken volledig uitgehard.

Gereedschap

- ✓ Reinigen uitsluitend met Hammerite Kwastenreiginger & Verdunner (geen terpentine of thinner).
- ✓ De spuitbus omdraaien om verstopping van het ventiel te voorkomen.

Technische gegevens

Min. gebruikstemp.	: 10°C
Kleur	: Mat zwart
Droogtijd	: Na 30 minuten stofdroog
Overschilderbaarheid	: Na 15 minuten



Mooi over roest, zonder primer en grondverf

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Verwijder loszittende roest of verf met een staalborstel en schuurpapier.
- ✓ Oppervlak moet droog, stof- en vetvrij zijn.
- ✓ Ook eventueel walshuid verwijderen.
- ✓ Kaal metaal reinigen met Hammerite kwastenreiniger & Verdunner.
- ✓ Gladde of geschilderde oppervlakken licht opschuren en ontvetten.
- ✓ Zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal en andere non-ferro metalen voorbehandelen met hammerite Non-ferro.

Verwerking

- ✓ Sproeiapparaat voor gebruik minimaal 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- ✓ Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
- ✓ Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen vanaf ca. 30 cm.
- ✓ Om zakkens te voorkomen de sproeiapparaat niet stilhouden op een plek.
- ✓ Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorsproeien met een laag Hammerite, of voorbehandelen met hammerite NR1 Anti-roest (hierdoor wordt een nog duurzamere roestbescherming verkregen).
- ✓ Daarna voor optimale roestbescherming minimaal 3 lagen aanbrengen (=100 micron).
- ✓ Een volgende laag na 15 minuten, maar binnen 3 uur aanbrengen op de vorige laag.
- ✓ Na 3 uur mag er, gedurende 6 weken geen nieuwe laag worden aangebracht.
- ✓ Niet verwerken beneden 10 °C.



Na gebruik

- ✓ Reinigen uitsluitend met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner (geen terpentine of thinner).
- ✓ De sproeiapparaat omdraaien om verstopping van het ventiel te voorkomen.