

ULTRA LASUR

Lako tipo skaidri medienos apsauga

- Padengia paviršių blizgia, panašia į laką, permatoma, drėgmei atsparia plėvele
- Su UV filtru
- Gerai sukimba su mediena
- Saugo paviršių nuo pelėsių ir dumblių

GAMINIO SAVYBĖS

Dekoratyvinė medinių paviršių apdailos ir apsaugos nuo atmosferos poveikio priemonė. Sudėtyje yra UV filtras pagerinantis dangos atsparumą saulės spinduliams ir veikliųjų medžiagų saugančių „Pinotex Ultra Lasur“ apdorotą paviršių nuo pelėsių ir dumblių.

PASKIRTIS

Fasadams, langams, durims, pertvaroms ir kitiems naujiems arba anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke. Ypač tinka obliuotai medienai.

PAGRINDAS

- Ypač tinka obliuotai medienai ant kurios geriausiai išryškėja laką primenantį gaminio plėvelė. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdoravimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkes, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiurkščiu šepetėliu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildęjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinųjų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepetėliu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medinės lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenžas.



GRUNTVAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdoravimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Kad naujas arba anksčiau dažytas paviršius (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai) būtų kuo geriau apsaugotas ir užtikrintas tolygus jo atspalvis, paviršių reikia nugruntuoti vienu skiediklinio biocidinio apsauginio medienos grunto „Pinotex Base“ sluoksniu. Paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant apdailos sluoksnį reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių dviem medienos apsaugos priemonės „Pinotex Ultra Lasur“ sluoksniais.
- Anksčiau „Pinotex Ultra Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį, blizgesnį ir patvaresnį. Gaminys tonavimas pagerina atsparumą saulės spindulių poveikiui.
- Lauke esančių paviršių nerekomenduojama dengti vien tik bespalviu gaminiu, nes gaminys be pigmentų blogiau saugo paviršių nuo saulės spindulių poveikio. Paviršius bus atsparesnis saulės spindulių poveikiui, jei vietoj bespalvio gaminio bus naudojamas „Pinotex Ultra Lasur“ su didesniu pigmentų kiekiu.
- Bespalvis „Pinotex Ultra Lasur“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba pasirinktam atspalviui pašviesinti.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių.
- Skirtingus „Pinotex Ultra Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio „Pinotex Ultra Lasur“ (iki 30%).
- Kad viso apdorojamo paviršiaus atspalvis būtų tolygus, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	alkidas (AWB)
Tankis	0,92 ± 0,02 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	47-52 ± 2% (priklauso nuo atspalvio)
Spalvų paletė	Pinotex Colour Collection
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulks po 6 h kitą sluoksnį galima dengti po 12 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 4-8 m ² /l (110-200 g/m ²) obliuota mediena 8-12 m ² /l (75-110 g/m ²)
Skiediklis	vaitspiritas „Solve W“
Darbo įrankiai	teptukas
Įrankių valymas	vaitspiritas „Solve W“
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	5 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 3 L / 10L

- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Kad atspalvis būtų tolygesnis, po 10–20 min. visą apdorotą paviršių galima pabraukti sausu teptuku.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Ultra Lasur“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarminių paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį rišiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švari vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkyimo priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/e) 400 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 399 g/l.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.