

Pinotex

WOOD PAINT EXTREME

Savaime nusivalantys medinių fasadų dažai

- Patvarumas iki 16 metų
- Savaiminio valymosi technologija „Stay Clean“ – gražus vaizdas ilgam
- Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs medienos dažai lauko darbams
- Veikliosios medžiagos saugo medieną nuo pelijimo
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



GAMINIO SAVYBĖS

Unikalios savaiminio valymosi technologijos, itin patvarūs vandeniniai medinių fasadų dažai. Gaminyje yra koloidinio silicio dioksido, kuris papildo dažų dangą silicio dalelėmis, suteikiančiomis paviršiui savaiminio valymosi savybių, pavyzdžiui, lyjant lietuvi. Kuo dažytas paviršius švaresnis, tuo ilgiau jis lieka patvarus. Dažai greitai džiūsta, gerai dengia, lengvai dažomi, stabilus atspalvio ir blizgumo. Saugo dažytą paviršių nuo pelijimo. Apdorojant paviršių sistemaiškai (įmirkymas, gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai) užtikrinama ilgalaikė – iki 16 metų trukmės medinio paviršiaus apsauga nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

PASKIRTIS

Dažai skirti lauke esantiems naujiems ir anksčiau dažytiems pjautinėms ir obliuotoms medienos paviršiams – mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms, taip pat gruntuotam metalui, pluoštinio cemento plokštėms ir betoniniams paviršiams dažyti. Dažai yra termoplastiniai, todėl netinka langų rėmams dažyti.

PAGRINDAS

- Nauji ir dažyti pjautinės bei obliuotos medienos paviršiai, taip pat ngruntuoti metaliniai paviršiai (ir galvanizuoti), pluoštinio cemento plokštės, betoniniai paviršiai.
- Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio paviršiams dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdoravimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkes, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialaus paruošimo reikalaujančių paviršių apdoravimo rekomendacijos“. Nepartartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinio popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrinio popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkalda gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenžas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdoravimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį vieną kartą ngruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ arba tirpikliniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“.
- Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkytą medieną reikia džiovinti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžiūsus, gali praeiti daugiau nei 24 valandas.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GRUNTAVIMAS

- Ngruntuokite paviršių 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Gruntaimo dažai apsaugo nuo drėgmės skverbimosi į medieną ir užtikrina gerą apdailos dažų sukibimą su pagrindu.
- Medinį paviršių reikia įmirkyti ir ngruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiamą nepalankių oro sąlygų.
- Blizgiais dažais (pvz., aliejiniiais arba aliejiniiais alkidiniais) nudažytus arba iki grynos medienos nuvalytus paviršius ngruntuokite 1 sluoksniu dažais „Pinotex Wood Paint Primer“.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol ngruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Galutinė apdaila – 2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniai.
- Anksčiau akriliniiais arba lateksiniais dažais dažytą medinį paviršių nuvalykite, tada nudažykite jį 1–2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniais.
- Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
- Ngruntuotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštės ir betoninį paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Extreme“ sluoksniais.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Extreme“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neapšikytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.



TEHNILISED ANDMED

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Akrylas
Blizgumas (Gardner, 60°)	Pusiau matiniai
Tankis	1,2 +/- 0,1 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	41 +/- 2 %
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema
Baziniai atspalviai	BW (baltas), BM, BC.
Džiūvimo laikas (23°C / 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 1 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	2 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 4–6 m ² /l Obliuota mediena 8–10 m ² /l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Darbo įrankių valymas	Vanduo
Laikymo neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Didelius paviršius reikia nudažyti be sandūrų. Sandūras galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas alyvuoto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Importuotojas „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, Talinas, Estija, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

SPECIALAUS PARUOŠIMO REIKALAUJANČIŲ PAVIRŠIŲ APDOROJIMO REKOMENDACIJOS

- Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Sadolin Bio Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir palaukite, kol jis nudžius.
- Pelėsius ir kitus organines kilmės teršalus valykite mechaniškai – drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, perplaukite švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius nugruntuokite biocidiniu gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite tinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba švitrinu popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Saugoti nuo vaikų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.
- ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. / A/d) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis gaminyje 15 g/l.

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.