


FACADE LASUR

Elastinga, atspari UV danga

- Elastinga ir ilgaamžė apsauginė plėvelė
- Veikliosios medžiagos saugo medieną nuo pelijimo ir dumblių
- Su UV filtru
- Silpno kvapo



GAMINIO SAVYBĖS

Dekoratyvinė medienos apsaugos priemonė, skirta apsaugoti medieną nuo atmosferos poveikio. Dėl specialios rišamosios medžiagos sudėties paviršių padengia elastinga ir ilgaamžė apsaugine plėvele. Sudėtyje yra UV filtru, padidinančių dangos atsparumą saulės spinduliams, ir veikliųjų medžiagų, neleidžiančių ant „Pinotex Facade Lasur“ apdoroto paviršiaus augti pelėsiams ir dumbliams. Produktas turi silpną kvapą.

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau vandeninėmis medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, stoginėms, pertvaroms, tvoroms ir kt.

PAGRINDAS

Ypač tinka obliuotam mediniam paviršiui, ant kurio geriausiai išryškėja laką primenanti pusiau permatoma gaminio plėvelė. Tinka ir pjautinei medienai. Netinka grybelio ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdoravimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepartartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršius, šiuurkščiu šepčiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildžiusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinųjų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiuurkščiu šepčiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršius, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

GRUNTAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdoravimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršius (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai) ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį vieną kartą nugaruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ ar biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“. Pavir-

šių denkite praėjus ne mažiau kaip parai po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.

- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite nuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršius, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršius įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant apdailos sluoksnį reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių dviem medienos apsaugos priemonės „Pinotex Facade Lasur“ sluoksniais.
- Anksčiau „Pinotex Facade Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį, blizgesnį ir patvaresnį. Gaminio tonavimas pagerina atsparumą saulės spinduliu poveikiui.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršius, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...+25°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Nepartartina dirbti vejuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršius.
- Skirtingus „Pinotex Facade Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio „Pinotex Facade Lasur“ (iki 30%).
- Kad viso apdorojamo paviršiaus atspalvis būtų tolygus, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Kad atspalvis būtų tolygesnis, po 10–20 min. visą apdorotą paviršius galima pabraukti sausu teptuku.
- Atidžiai apdorokite medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Facade Lasur“ padengtą paviršius saugoti nuo rūgštinių arba šarminių paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį rišiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepčiu arba kempine. Nuvalytą paviršius perplaukite švairiu vandeniu.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	akrilas / alkidas (AWB)
Tankis	1,03 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	32-34 % (priklauso nuo atspalvio)
Spalvų paletė	Pinotex
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulksės po 1 h kitą sluoksnį galima dengti po 4 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 7-11 m ² /l (100-150 g/m ²) obliuota mediena 11-13 m ² /l (80-100 g/m ²)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje	2 metai pakuotėje trukmė
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 3 L / 10L

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Cleaner“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius įmirkykite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite atitinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugaruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/e) 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 61 g/l.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.