



ULTRA

Atspari dekoratyvinė danga

- Padengia paviršių blizgia, panašia į laką, permatoma, drėgmei atsparia plėvele
 - Su UV filtru
 - Gerai sukimba su mediena
 - Saugo paviršių nuo pelēsių ir dumbliai

GAMINIO SAVYBĖS

Dekoratyvinė medinių paviršių apdailos ir apsaugos nuo atmosferos poveikio priemonė. Sudėtyje yra UV filtras pagerinantis dangos atsparumą saulės spinduliams ir veikliųjų medžiagų saugančiu „Pinotex Ultra“ apdorotą paviršių nuo pelėsių ir dumbliai.

PASKIRTIS


Fasadams, langams, durims, pertvaroms ir kitiem naujiems arba ankščiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke. Ypač tinka obliuotai medienai.

PAGRINDAS

- Ypač tinkta obliuotai medienai ant kurios geriausiai išryškėja laką primenantį gaminio plėvelę. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
 - Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliastraute).
 - Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiurkščiu šepečiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suruis arba papilkėjusį medienos sluoksnį.
 - Visiskai pašalinkite seną paviršiaus dažą (aliejinį, alkidinį arba lateksinį) sluoksnį mechaniniu (gremžtu, šiurkščiu šepečiu), terminiu (karštu oru, infarraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemonė.
 - Medines lentas rekomenduoja tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabēmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršiu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemonė.
 - Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai védintysi, būty tvarkinga stogo danga ir lietymazdžiai, kad gerai veiktu drenažas.



GRUNTAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
 - Kad naujas arba anksčiau dažytas paviršius (prieš tai nuo jo turi būti naulyti seni dažai) būty kuo geriau apsaugotas ir užtirkintas tolygus jo atspalvis, paviršių reikia nugruntuoti vienu skiedklinio biocidinio apsauginio medienos grunto „Pinotex Base“ sluoksniu. Paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali paeiti daugiau nei 24 valandos.
 - Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – jmirkykite juos iki jsotinimo.
 - Paviršiu gruntuoti pradékite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių jsigers prasčiau.

GALUTINÉ APDAILA

- Priės dengiant apdailos sluoksnį reikia palaukti, kol grunto sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
 - Denkite paviršių dviem medienos apsaugos priemonės „Pinotex Ultra“ sluoksniui.
 - Ankstyau „Pinotex Ultra“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
 - Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsejnį, blizgesinį ir patvaresnį. Gaminio tonavimas pagerina atsparumą saulės spinduliu poveikiui.
 - Lauke esančių paviršių nerekomenduojama dengti vien tik bespalviu gaminiu, nes gaminius be pigmentų blogiau saugo paviršių nuo saulės spinduliu poveikio. Paviršius bus atsparesnis saulės spinduliu poveikiui, jei vietoj bespalvio gaminio bus naudojamas „Pinotex Ultra“ su didesniu pigmentų kiekiu.
 - Bespalvis „Pinotex Ultra“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba pasirinktam atspalviui pašvesinti.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaisykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
 - Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.
 - Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti $+8\ldots30^{\circ}\text{C}$ (rekomenduojama $+18\pm2^{\circ}\text{C}$), sant. oro drėgnumas $< 80\%$. Ne-patartina dirbtį vejuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginiu saulės spinduliu, nes intensyviai garuojant skiedikiui, gaminys gali blogai jsigerti į paviršių.
 - Skirtingus „Pinotex Ultra“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio „Pinotex Ultra“ (iki 30%).
 - Kad viso apdorojamo paviršiaus atspalvis būtų tolygas, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiama gaminio kiekį.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Iauko darbams
Rišiklis	alkidas (AWB)
Tankis	0,92 ± 0,02 kg/l
Saususjų medžiagų kiekis	47-52 ± 2% (prieklauso nuo atspalvio)
Spalvų paletė	Traditional Colours
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulkės po 6 h kitą sluoksnį galima dengti po 12 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 4-8 m ² /l (110-200 g/m ²) obliuota mediena 8-12 m ² /l (75-110 g/m ²)
Skiediklis	vaitspiritas „Solve W“
Darbo įrankiai	teptukas
Įrankių valymas	vaitspiritas „Solve W“
Laikymo uždaroeje gamyklineje pakuočėje trukmė	5 metai
Laikymo sąlygos	uždaroeje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 3 L / 10L

- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spinduliu. Kad atspalvis būtų tolygesnis, po 10–20 min. visą apdorotą paviršių galima pabraukti sausu teptuku.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrają pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniskai.
- Patartina „Pinotex Ultra“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarminiu paviršiu (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį rišiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutralais valikliais. Valykite minkštū šepeciu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepeciu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžiūs.
- Pelešius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniskai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami ji toliau palaukite, kol išdžiūs.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki jsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Pinotex Impra“. Įmirkytas paviršius nedėžomas.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniskai arba vaitspiritu sudrékinta šluoste).
- Metalinės detales. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detailių plieniniu šepeciu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudam darbo įrankius pašalinkite nuo ju dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietas, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/e) 400 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 399 g/l.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasiliauka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.