

Pinotex

WOOD OIL

Atspari medienos alyva

- Išryškina natūralų medienos grožį
- Gerai įsigeria į medieną nepalikdama plėvelės
- Sudėtyje yra vaško, suteikiančio paviršiui hidrofobinių savybių
- Saugo paviršių nuo pelėsių ir dumblių



GAMINIO SAVYBĖS

Alyva skirta apsaugoti medieną nuo atmosferos poveikio, pelėsių ir dumblių, taip pat dekoratyvinei apdailai. Įsigerdama į medieną, alyva „Pinotex Wood Oil“ įmirko paviršinius medienos sluoksnius ir apsaugo ją nuo drėgmės. Užpildžiusi medienos poras alyva padidina paviršiaus atsparumą dėvėjimuisi. Alyvos sudėtyje yra vaško, todėl alyvuotas paviršius atstumia vandenį.

PASKIRTIS

Naujai ir anksčiau apsauginiui medienos gruntu arba alyva padengtai pušies, eglės, kedro, maumedžio medienai, giliai įmirkytiems paviršiams ir kietesnių rūšių medienai - sodo baldams, durims, langams, pertvaroms ir kitiems lauke esantiems paviršiams apdoroti.

PAGRINDAS

Gaminio savybės geriausiai išryškėja alyvuojant obliuotą medieną, tačiau alyva tinka ir pjautinei (glotniajai) medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medienos paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgumo.
- Kad alyva geriau įsigertų, sakingą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiausia reikia nuplauti plovikliu „Pinotex Terrace Cleaner“.
- Paviršiaus valymo būdą reikia pasirinkti atsižvelgiant į teršalų tipą (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliasmaute, stėginiu plautuvu).
- Kad alyva geriau įsigertų į medieną, šiuurkščiu šepetėliu arba priemone „Pinotex Terrace Cleaner“ pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiuurkščiu šepetėliu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai, padengus medieną apsaugos priemone, užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

GRUNTAVIMAS

- Naujus medinius paviršius, taip pat paviršius iš minkštos medienos rūšių, prieš alyvuojant būtina gruntuoti!
- Prieš gruntuojant mediena turi būti sausa.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia ngruntuoti jį „Pinotex Base“. Apdailos sluoksniui paviršių dengkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite nuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemone į medinį paviršių įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš alyvuojant reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Padenkite paviršių keliais apsauginės medienos alyvos „Pinotex Wood Oil“ sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta.
- Maždaug po 15–20 minučių būtina nuvalykite šluoste į medieną neįsigerusį alyvos perteklių. Alyvuodami retkarčiais nuvalykite teptuką sausa kempine.
- Kad paviršius būtų atsparesnis, rekomenduojama naudoti tonuotą alyvą – pigmentai suteikia paviršiui pageidaujimą atspalvį ir geresnę apsaugą nuo atmosferos poveikio (UV spindulių).
- Nuolat naudojamas, saulės ir lietaus veikiamus paviršius reikia alyvuoti kasmet. Atnaujinant paviršių, jį reikia nuvalyti ir padengti alyva „Pinotex Wood Oil“ vienu sluoksniu (iki įsotinimo).
- Savaiminio užsidegimo pavojus! Likučius, užterštas atliekas ir alyva suteptus audinius reikia sudėti į ugniai atsparų indą su vandeniu ir vėliau sunaikinti.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	alkidas (AWB) / sėmenų aliejus
Tankis	0,85 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	39 ± 2 % (priklauso nuo atspalvio)
Spalvų paletė	Traditional Colours
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulksė po 6 h kitą sluoksni galima dengti po 12 h
Dengiamumas (1 sluoksniu)	obliuota mediena 10-13 m ² /l (60-85 g/m ²)
Skiediklis	vaitspiritas (pvz., „Solve W“)
Darbo įrankiai	teptukas
Įrankių valymas	vaitspiritas (pvz., „Solve W“)
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	5 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1L

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami paviršių alyvuoti, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, alyvą kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Geriausia medienos paviršiaus apsauga užtikrinama, kai jis padengiamas teptuku.
- Kadangi apsaugine medienos alyva apdoroto paviršiaus galutinis atspalvis labai priklauso nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius plotus, rekomenduojama išbandyti alyvą ant tokios pat rūšies medienos ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, j paviršių gali blogai įsigerti fungicidai.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Atidžiai apdorokite medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Wood Oil“ padengtą paviršių saugoti nuo rugščių ir šarmų poveikio (pvz., neišdžiūvusio tinko).
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Šiltu vandeniu paviršių nuvalyti lengviau. Valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetėliu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelesius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Cleaner“, perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetėliu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

- Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.
- Savaiminio užsidegimo pavojus! Likučius, užterštas atliekas ir alyva suteptus audinius reikia sudėti į ugniai atsparų indą su vandeniu ir vėliau sunaikinti.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti, gerai uždarykite alyva indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų alyva likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.