

Scheda tecnica

MALERVLIES KLEBER

L'adesivo speciale per TNT strutturati e verniciabili



Adesivo in dispersione, senza solventi e conservanti, pronto all'uso per TNT per pittura

I. DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo in dispersione senza solventi pronto all'uso per TNT strutturati e verniciabili (TNT pigmentati e non pigmentati), per interni, su supporti nuovi e vecchi solidi, p.es. intonaco, intonaco a gesso, pannelli di cartongesso e calcestruzzo. Facile e morbido da applicare, distribuzione ottimale dell'adesivo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

| | |
|--|--|
| Tipo di prodotto: | Adesivo in dispersione senza conservanti né solventi |
| Tinte: | Trasparente dopo l'essiccamento |
| Confezione: | 16 kg netto |
| Densità: | 1,00 g/m ³ circa |
| Composizione (secondo VdL - Associazione Industria Vernici, Germania) | Dispersione sintetica speciale, amido, acqua, additivi |
| GISCODE per prodotti vernicianti: | BSW20 |
| Diluente: | Acqua |
| Indicazioni di pericolo: | Per i dati rilevanti sulla sicurezza e il contrassegno fare riferimento alla scheda di sicurezza in essere. Il contrassegno figura anche sull'etichetta del prodotto. Rispettare le avvertenze ivi riportate. Consulenza telefonica per chi soffre di allergia agli isotiazolinoni: D +49 221-40067907 AT +43 810 500130 |
| DGNB: | Dati secondo DGNB (Società tedesca per l'edilizia sostenibile) Categoria 2 Prodotti vernicianti su supporti prevalentemente minerali, p.es.: calcestruzzo, muratura, malta e stucco Livello di qualità 4 |

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati e i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Lavori di pittura e verniciatura, nonché la norma austriaca per la pianificazione ed esecuzione di lavori di tinteggiatura ÖNORM B 3430-1, Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten.

Il tessuto in fibra di vetro Herbotex-Glasfasergewebe è composto da filati e fibre di vetro di diametro > 8 µm. Le fibre di vetro non sono inalabili dai polmoni, ma possono provocare prurito a persone dalla pelle sensibile, prurito che si calma solo alla fine delle operazioni di incollaggio. In linea di massima, dopo l'applicazione di Herbol Herbotex Glasfasergewebe non vengono più rilasciate fibre di vetro. I tessuti Herbol Herbotex Glasfasergewebe sono continuamente sottoposti ad un severo controllo qualità. Tuttavia possono presentarsi sporadicamente piccoli difetti di tessitura riconducibili alla produzione. Tali difetti, contrassegnati sul bordo e compensati aggiungendo una corrispondente lunghezza di tessuto dal rotolo, non possono dare adito a reclami. Nel taglio prestare attenzione ad eventuali difetti del tessuto. Non si accettano reclami dopo aver eseguito l'incollaggio di più di 10 strisce. In caso di reclamo inviare l'etichetta nell'anima del rotolo, la data sulla confezione e sufficiente materiale campione. Su superfici continue utilizzare solo tessuti con lo stesso numero di serie, stampato sulla parte esterna di ogni cartone. Non si accettano reclami per merce difettosa già applicata.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

| | | |
|---|--|--------------------|
| Istruzioni per l'applicazione: | A pennello, a rullo, a spruzzo (airless) | |
| A spruzzo airless: | Tipo di apparecchiatura Graco | da ST MAX 695 |
| | Ugelli/Dimensione ugelli | 286 – da x17 - x25 |
| | Pressione materiale | 150 bar/210 bar |
| | Filtro pistola (mesh) | 60 |
| | Angolo di spruzzatura | 40-80° |
| Temperatura di applicazione: | Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura di supporto e aria non deve essere inferiore a + 5 °C | |
| Essiccamento (a 23 °C e 50 % di umidità relativa dell'aria): | 8-10 ore circa | |
| Resa: | Ca. 150-250 g/m ² come mano di adesivo, a seconda del tipo di TNT | |
| Pulizia attrezzi: | Immediatamente dopo l'uso con acqua | |
| Magazzinaggio: | Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 6 mesi; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo | |

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto, verificarne accuratamente l'idoneità.

Avvertenza importante:

L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio ecc. può produrre polvere e/o vapori pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.

CICLO DI VERNICIATURA (CONTINUA)**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

| | |
|--|---|
| Requisiti generali del supporto: | Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, privo di efflorescenze, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti. |
| Preparazione generale del supporto: | Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e componenti sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con riempitivi/stucchi idonei. |
| Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia CS II, CS III e CS IV (P II e P III), Calcestruzzo: | A seconda della stagione e delle condizioni di temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Mano di fondo con Herbol Haftgrund LF* non diluito o Herbol Zenit Grund* diluito al 5 % max con acqua. |
| Intonaci a gesso (P IV e P V): | Mano di fondo con Herbol Haftgrund LF* non diluito o Herbol Zenit Grund* diluito al 5 % max con acqua. Osservare la scheda tecnica BFS N. 10! |
| Pannelli di cartongesso: | Mano di fondo con Herbol Haftgrund LF* non diluito o Herbol Zenit Grund* diluito al 5 % max con acqua. Sui punti stuccati teneri e carteggiati, applicare il fondo intensamente, massaggiando bene. Per la verniciatura di pannelli di cartongesso osservare la scheda BFS n. 12! |
| Vecchie pitture ancora solide: | Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente. Rimuovere completamente le tappezzerie e la carta fodera. Lavare la colla d'amido. |
| Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti): | Irruvidire e sgrassare le superfici. |
| Vecchie pitture a colla: | Rimuoverle completamente. Ciclo di verniciatura a seconda del supporto. |

* Veuillez consulter la fiche technique correspondante en vigueur.

Veuillez tenir compte de la fiche technique du fabricant de revêtements muraux.

ULTERIORI AVVERTENZE

| | |
|--------------------------------|---|
| Stucco a base di gesso: | Gli stucchi a base di gesso possono rivelarsi particolarmente sensibili all'umidità. Nell'applicazione possono quindi formarsi bolle e rigonfiamenti dello stucco che causano distacchi. Pertanto l'Associazione tedesca dei gessatori Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V. nella scheda «Verspachtelung von Gipsplatten» (Stuccatura di pannelli in gesso) raccomanda di provvedere a sufficiente aerazione e a una temperatura che garantisca il rapido essiccamento. |
| Durata: | Oggi i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo standard riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe. |

Herbol Malervlies Kleber
Sistema tessuto

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le confezioni vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire le confezioni non completamente svuotate al centro di raccolta per le vecchie vernici. Non disperdere i residui di pitture e vernici nelle canalizzazioni o nelle acque. Smaltire pennelli e rulli secchi nei rifiuti solidi urbani.

Edizione: Giugno 2023

Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Tél. +41 469 67 00
Fax +41 469 67 01
info@herbol.ch

www.herbol.ch

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tél. +43 810 500 13 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln (Cologne)
Tél. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de

 Herbol

 herbol_farben