

Productinformatie

Metaallak Structuur

- Direct over roest zonder primer of grondverf
- 8 jaar roestbescherming
- Stopt het roestproces
- Weersbestendig

Product

Hammerite metaallak structuur is een decoratieve roestwerende metaallak met een structuur effect. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

Verpakking

Blik: 750 ml

Verwerkingstemperatuur tussen de 8 °C en 25 °C

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Toepasbaar op alles soorten (roestig en beschadigd) metaal.
- ✓ Direct over roest, zonder primer of grondverf.

Eigenschappen

- ✓ Weersbestendig
- ✓ Extra sterk
- ✓ Sneldrogend



Gereedschap

- ✓ Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner (geen terpentine of thinner).

Technische gegevens

Min. Gebruikstemp. :	Verwerkings- temperatuur tussen 8 °C en 25 °C
Kleur :	Zwart, Wit, Donkergrijs, Zilvergrijs, Geborsteld metaal, Donkergroen, Donkerblauw
Droogtijd :	Stofdroog na 1-2 uur



Mooi over roest, zonder primer en grondverf

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Verwijder loszittende roest en bladderende verf met een staalborstel of schuurpapier.
- ✓ Verwijder vuil en stof met Hammerite metaalontvetter
- ✓ Goed naspoelen met schoon water en laten drogen.
- ✓ Gladde of geschilderde oppervlakken ontvetten en licht opschuren.
- ✓ Non-ferrometalen, zoals Zink, Aluminium, gegalvaniseerd metaal direct aflakken met hammerite Direct Aluzinc of eerst voorbehandelen met Hammerite Hechtprimer.
- ✓ Op reeds geschilderde oppervlakken eerst een proef doen met hammerite metaallak en 1 uur laten drogen. Als er geen reactie optreedt, kunt u hammerite metaallak rechtstreeks aanbrengen. Als er wel een reactie is, alle verf verwijderen voordat u hammerite metaallak aanbrengt.

Verwerking

- ✓ Roer de verf voor gebruik licht door.
- ✓ Meng geen verf uit twee verschillende blikken.
- ✓ Niet verdunnen. Breng aan in minimaal 2 lagen met een kwast of roller. Een volgende laag aanbrengen na 4 uur.
- ✓ Zorg dat alle hoeken voldoende bedekt zijn. Breng niet teveel verf aan, dan kan deze gaan uitzakken.

Na gebruik

- ✓ Verfspatten uitsluitend reinigen met Hammerite kwastenreiniger & verdunner.
- ✓ Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch.
- ✓ Blik goed hersluiten.
- ✓ Vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.