

## Productinformatie

# Metaallak Zijdeglans

*Direct over roest  
Toepasbaar op alle soorten metaal  
Stopt het roestproces  
Geeft een duurzame bescherming*

### Product

Hammerite metaallak is een decoratieve roestwerende metaallak. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

### Verpakking

Blik: 250 ml en 750 ml

Verwerkingstemperatuur tussen de 10 °C en 25 °C

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Toepasbaar op alle soorten (roestig en beschadigd) metaal.
- ✓ Direct over roest, zonder primer en grondverf.

### Eigenschappen

- ✓ Waterafstotend
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Uitstekende hechting, zelfs op roest.



### Gereedschap

- ✓ Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner (geen terpentijn of thinner).

### Technische gegevens

Min. Gebruikstemp. :	Verwerkings- temperatuur tussen 10 °C en 25 °C
Kleur :	Wit, zwart, standblauw, stand- groen
Droogtijd :	Stofdroog na 4-6 uur



**Mooi over roest, zonder primer en grondverf**

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

- ✓ Loszittende verf en roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- ✓ Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.
- ✓ Non-ferrometalen voorbehandelen met Hammerite Hechtprimer. Let op: Walshuid van nieuw staal verwijderen d.m.v. stralen of eraf laten roesten.
- ✓ Wilt u schilderen over **bestaande verflagen** (minimaal 6 maanden oud), test Hammerite Metaallak dan vooraf op een proefstukje. Als na 1 uur de verflaag gaaf is en geen defecten vertoont (zoals rimpelen van de verf) kan Hammerite Metaallak worden gebruikt. Anders eerst de oude verflaag verwijderen door schuren of afbijtmiddel.

### Verwerking Blik

- ✓ Voor gebruik licht doorroeren (maximaal 1 minuut).
- ✓ Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorstrijken met een laag Metaallak of voorbehandelen met een laag Hammerite NR1 Anti-Roest grondverf, hierdoor wordt een nog duurzamere roestbescherming verkregen.
- ✓ Daarna voor optimale roestbescherming minimaal 2 dikke lagen aanbrengen (minimaal 100 micron).
- ✓ Een volgende laag na min. 4 uur, maar binnen 8 uur, aanbrengen op de vorige laag. Na 8 uur mag er, gedurende 2 weken, geen nieuwe laag worden aangebracht.



### Na gebruik

- ✓ Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch.
- ✓ Blik goed hersluiten.
- ✓ Vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.