

Productinformatie

Nr.1 Anti-roest grondverf

*Stopt en weert roest
Uitstekende hechting
Egaliseert het oppervlak*

Product

Hammerite NR. 1 Anti Roest grondverf is de meest effectieve, beschermende grondlaag voor onbehandeld en verroest metaal.

Verpakking

Spuitbus: 400 ml

Blik: 500 ml

Verwerkingtemperatuur tussen 10 °C en 25 °C

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Binnen en buiten toepasbaar
- ✓ Niet geschikt voor non-ferro metalen zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd metaal.

Eigenschappen

- ✓ Stofdroog na 4-6 uur
- ✓ Direct over roest



Gereedschap

- ✓ Reinigen uitsluitend met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner.
- ✓ De spuitbus omdraaien om verstopping van het ventiel te voorkomen.

Technische gegevens

Min. gebruikstemp.	: Verwerkings- temperatuur tussen 10 °C en 25 °C
Kleur	: Beige
Droogtijd	: Stofdroog na 4-6 uur



Mooi over roest, zonder primer en grondverf

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- ✓ Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.
- ✓ Niet geschikt voor non-ferrometalen, zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd metaal.

Verwerking Blik

- ✓ Voor gebruik goed doorroeren.
- ✓ Verwerken met kwast of roller.
- ✓ Zwaar ingepitte roestplekken en scherpe hoeken extra goed bedekken.
- ✓ Voor optimale roestbescherming 2 lagen aanbrengen en vervolgens dekkend aflakken.
- ✓ Een volgende laag aanbrengen na minimaal 4 uur.
- ✓ Overschilderbaar na 24 uur met de meest voorkomende lakken zoals Hammerite Metaallak, alkydharslak of acryllak.

Verwerking Spuitbus

- ✓ Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
- ✓ Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- ✓ Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten nadat de kogel hoorbaar is.
- ✓ Aanbrengen in dunne gelijkmatige lagen (2 à 3)
- ✓ Spuitafstand ca. 15 cm. Een volgende laag aanbrengen na minimaal 15 minuten.
TIP: De spuitbus niet stilhouden op een plek om zakkens te voorkomen.
- ✓ Overschilderbaar na 24 uur met de meest voorkomende lakken zoals Hammerite Metaallak, alkydharslak of acryllak.



Na gebruik

- ✓ Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren.
- ✓ Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.