

# WOOD PAINT AQUA

## Vandeniniai medinių fasadų dažai

- Patvarumas iki 10 metų
- Elastingi, atmosferos poveikui atsparūs medienos dažai lauko darbams
- Ilgai išlaiko atspalvį ir blizgesį
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



### GAMINIO SAVYBĖS

Elastingi, atmosferos poveikui atsparūs vandeniniai medinių fasadų dažai. Greitai džiūsta, gerai dengia, patogūs naudoti, hidrofobiški, stabilius spalvos ir blizgumo. Apdorojus paviršių sistemiškai (jmirkymas, gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai), medinis paviršius ilgam – iki 10 metų – apsaugomas nuo atmosferos poveikio. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

### PASKIRTIS

Skirti įvairiems mediniams lauko paviršiams, pavyzdžiu, mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms, taip pat gruntuotam metalui, pluoštinio cemento plokštėms ir betoniniams paviršiams dažyti.

Dažai yra termoplastiniai, todėl netinka langų rėmams dažyti.

### PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti pjautinės bei obliuotos medienos paviršiai, taip pat nugalinti metaliniai paviršiai (ir galvanizuoti), pluoštinio cemento plokštės, betoniniai paviršiai.

Netink grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialaus paruošimo reikalaujančių paviršių apdorojimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliausraute).
- Seną silpnai sukurbus dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrininiu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiaisiais dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite švitrininiu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentas rekomenduoja tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabémis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdinusi, būty tvarkingu stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veikty drenažas, o mediena būty ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

### JMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo medienai turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia ji vienai kartai nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ arba tirpikliniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“.
- Prieš apdorojant toliau, jmirkyma medienai turėtų džiūti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lento galus – jmirkykite juos iki jsotinimo.



### GRUNTAVIMAS

- Paviršių gruntuokite 1 dažą „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Gruntavimo dažai saugo nuo drėgmės skverbimosi į medieną ir užtkrina gerą apdailos dažų sukibimą su pagrindu.
- Medinį paviršių reikia jmirkymti ir nugruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiama nepalankių oro sąlygų.
- Blizgias dažais (pvz., aliejiniai arba aliejiniai alkidiniai) nudažytus arba iki grynos medienos nuvalytus paviršius nugruntuokite 1 sluoksniu dažais „Pinotex Wood Paint Primer“.

### GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Anksčiau akriliniai arba lateksiniai dažais dažytą medinį paviršių švarai nuvalykite ir nudažykite 1-2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.
- Nugruntuotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštės ir betoninį paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint Aqua“ sluoksniais.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Aqua“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Akrilas
Blizgumas (Gardner, 60°)	Pusiau matiniai
Tankis	1,13 – 1,34 +/- 0,05 kg/l (priekluso nuo atspalvio)
Sausujų medžiagų dalis	38-44 +/- 2 % (priekluso nuo atspalvio)
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema
Baziniai atspalviai	BW (baltais), BM, BC, tamsiai rudas, tamsiai žalias, geltonos ochros, švediškos raudonos
Džiūvimo laikas ( 23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 1 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	4 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 5-7 m <sup>2</sup> /l Obliuota mediena 8-12 m <sup>2</sup> /l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, voletis
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 9 L

## DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptašytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasal), taip pat vejuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginiu saulės spinduliu.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygas, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Ypač atidžiai reikia apdoroti paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spinduliu.
- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmui.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniskai.
- Vėliau suteptas paviršiaus vietas valykite švarių vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštū šepetū arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švarių vandeniu.

Gamintojas „AkzoNobel“ įmonė Europos Sajungoje

Importuotojas „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, Talinas, Estija, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

## SPECIALIAUS PARUOŠIMO REIKALAUJANČIU PAVIRŠIU APDOROJIMO REKOMENDACIJOS

- Užtersta paviršiu rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, paskui perplaukite paviršiu švariū vandeniu ir palaukite, kol jis nudžiūs.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniskai – drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršiu valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, perplaukite švariū vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžiūs.
- Paslep̄tas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Impra“. Įmirkytas paviršius nedžiūs.
- Drėgoje aplinkoje esančius medinius paviršius nugruntuokite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite tinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechaniskai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalų plieniniu šepetiu arba švitriiniu popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

## DARBO SAUGA

- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naujajam perskaitykite instrukciją.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.
- ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/d) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis gaminyje 70 g/l.

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasiliuka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.