

# SOLAR TERRACE OIL

## Terasų, baldų ir fasadų alyva

- Labai atspari atmosferos poveikiai
- Su UV filtru
- Gerai įsigeria ir mažina medienos skilinėjimą
- Saugo paviršių nuo pelėsių
- Labai silpno kvapo



### GAMINIO SAVYBĖS

Labai atspari atmosferos poveikiai apsauginė vandeninė medienos alyva. Alyva giliai įsigeria į medieną ir saugo, kad ją nesiskverbtų drėgmė, todėl medienai nesklinauja. Dėl alyvoje esančio vaško alyvotas paviršius dar geriau atstumia vandenį ir nešvarumus. Alyvoje yra nuo pelėsių saugančiu veikliuji medžiagų ir UV spinduliuju poveikį mažinančiu filtru, tad paviršių alyvoti reikia rečiau.

### PASKIRTIS

Naujai ir anksčiau apsauginiu gruntu arba apsaugine alyva padengtai spygliuočių medienai (pušies, eglės, kedro, maumedžio), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms, fasadams (taip pat rastiniams) ir kitiemis lauke esantiems paviršiams alyvuoti.

### PAGRINDAS

Gaminio savybės geriausiai atskleidžia alyvuojančią obliuotą medieną, tačiau alyva tinka ir pjautinei (glotnajai) medienai. Netinka grybinė ydū ir kenkėjų pažeistai medienai.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Alyvuoja medienai turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydū (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais medienai turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgno.
- Kad alyva geriau įsigertų, sakingai medienai (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiausia reikia nuplauti plovikliu „Pinotex Terrace Cleaner“.
- Paviršiaus valymo būdą reikia pasirinkti atsižvelgiant į teršalų tipą (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti būdais, galinčiais ją pažeisti (pvz., smėliasaute, slėginiu plautuvu).
- Kad alyva geriau įsigertų į medieną, šiurkščiu šepečiu arba priemone „Pinotex Terrace Cleaner“ pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkęjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną dažą (aliejinių, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepečiu, švitriniu popieriumi), terminiu būdu (karštū oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį vėliau padengus medieną alyva.
- Medines lentas rekomenduoja tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabēmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

### GRUNTAVIMAS

- Naują neimirkytą medinį paviršių prieš alyvuojančią būtinai nugruntuoti!
- Prieš gruntuojančią medienai turi būti sausa.
- Norint kuo geriau apsaugoti naujają arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį 1–2 sluoksnių nugruntuoti bespalviu biocidiniu apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“. Apdailos sluoksnui paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžiuzius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medienos skersinio pjūvio vietas – įmirkykite jas iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Jei paviršių alyvoti delsiama ir medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, alyva į pagrindą įsigers prasčiau.



### GALUTINĖ APDAILA

- Prieš alyvuojančią reikia palaukti, kol gruntuinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūves.
- Padenkite paviršių kelias apsauginės medienos alyvos „Pinotex Terrace Oil“ sluoksnais taip, kad medienai būtų įsotinti.
- DÉMESIO! Alyvuojančią medieną gaminys yra pieno baltumo, o tikrai spalvą įgauna per porą valandų.
- Maždaug po 15–20 minučių būtinai nuvalykite šluoste į medieną neįsigėrusį alyvos perteklių, kad nesusidarytų plėvelė. Alyviodami retkarčiais nuvalykite teptuką sausa kempine.
- Galima naudoti bespalvę alyvą, tačiau tonuota alyva pagerina alyvuojančio paviršiaus atsparumą ir geriau apsaugo nuo UV spinduliu.
- Intensyviai dėvimus ir saulės, lietaus ir sniego stipriai veikiamus paviršius gali reikėti profilaktiškai alyvuojančiai dažniai. Kada reikia vėl alyvoti paviršių, lengva patikrinti užpurškus ant paviršiaus vandens – jei vandens lašeliai plačiai pasklinda ant paviršiaus, įsigeria į medieną ir ją sudrėkina, paviršių jau reikia peralyvoti.
- Atnaujinant paviršių, jį pirmiausia reikia nuvalyti (žr. skyrių „Paviršiaus paruošimas“) ir padengti vienu sluoksniu (iki įsotinimo) alyva „Pinotex Solar Terrace Oil“.
- Alyva „Pinotex Solar Terrace Oil“ tinka atnaujinti paviršiams, anksčiau dengtiems vandeninėmis arba tirpiklinėmis apsauginėmis medienos alyvomis. Dengiant anksčiau kitokia alyva alyvuojančią paviršių, rekomenduojama patikrinti, kaip alyva „Pinotex Solar Terrace Oil“ sukimba su paviršiumi ir į ją įsigeria. Netinka ką tik kitokia alyva padengtam paviršiui peralyvoti.
- Paviršių galima atnaujinti ir tonuota alyva, jei apdorojamo paviršiaus atspalvis tolygas ir tinka spalva. Kiekvienas tonuotas alyvos sluoksnis paviršiaus atspalvį tamsina.
- Venkite alyvuojančio paviršiaus, jei po alyvavimo artimiausias 6 valandas gali būti kritulių arba iškristi rasa.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Alkido emulsija / akrilas
Tankis	1,01 kg/l
Saususųjų medžiagų dalis	19 %
Spalva	„Traditional Colours“ „Nordic Colours“
Džiūvimo laikas ( 23 °C, 50 % sant. drégn.)	po 12 val. galima tepti kitą sluoksnį
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Obliuota mediena 8–10 m <sup>2</sup> /l (100–125 g/m <sup>2</sup> ) priklauso nuo medienos porėtumo
Skiediklis	Vanduo
Darbo irankiai	Teptukas
Irankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje terminas	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	2,33 L / 9,3 L

## DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami alyvuoti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, apsaugine medienos alyvą kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Alyva geriausiai apsaugo medinį paviršių, kai alyvuojama teptuku.
- Kadangi apsaugine medienos alyva padengto paviršiaus galutinis atspalvis priklauso nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius plotus, rekomenduojama išbandyti alyvą ant tokios pat rūšies medienos ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbtį vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginiu saulės spinduliu, nes intensyviai garuojant skiedikliui (vandeniu), alyva gali blogai įsigerti į paviršių.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniniu išilgai medienos plaušu. Ypač kruopščiai reikia apdoroti tuos plotus, kurie yra dažnai veikiami vandens ir (arba) saulės spinduliu.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmui.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.

- Darbo irankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniskai.
- Patartina alyva „Pinotex Solar Terrace Oil“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgščių ir šarmų poveikio (pvz., neišdžiūvusio tinko).
- Vėliau suteptas alyvuoto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštū šepečiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

## SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Nešvaru paviršiu rekomenduojama nuvalyti sausu šepečiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir palaukite, kol jis išdžiūs.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniskai – drėgnu šepečiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Cleaner“, perplaukite švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžiūs.
- Pastėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Impra“.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniskai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalų plieniniu šepečiu arba švitrininiu popieriumi nuvalykite rūdis ir nugruntuokite detales dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

## DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamojo vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo irankius, pašalinkite nuo juo gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išplilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Atstovas UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiūma atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomas informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.