


## WOOD PRIMER

### Vandeninis biocidinis gruntas

- Sudėtyje yra biocidų
- Neleidžia drėgmei įsigerti į medieną
- Užtikrina gerą paviršiaus sukibimą su apdailos medžiagų sluoksniais
- Saugo medieną nuo grybinių ydų



#### GAMINIO SAVYBĖS

Giliai įsigieriantis bespalvis vandeninis apsauginis medienos gruntas, skirtas naudoti kartu su vandeninėmis „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis ir medienos dažais, siekiant užtikrinti gerą apdailos sluoksnio sukibimą su pagrindu. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių paviršius nuo pamėlynavimo ir puvimo. „Pinotex Wood Primer“ yra paruoštas naudoti medienos konservantas, skirtas tiek naudojimui namų ūkyje, tiek profesionalams.

#### PASKIRTIS

Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, durims, langų rėmams, tvoroms, stogo nuosvyrų lentoms ir kt.

#### PAGRINDAS

Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti.  
Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, sudžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepartartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršius, šiurkščiu šepetčiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną paviršiaus dažų (aliejinų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu (gremžtuku, šiurkščiu šepetčiu), terminiu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršius, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

#### GRUNTAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršius (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai) ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį vieną kartą nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“. Prieš apdorojant paviršius toliau, gruntas turi džiūti mažiausiai 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandas.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršius gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršius, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršius įsigers prasčiau.

#### GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršius apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Padenkite paviršius 2 sluoksniais tinkamos „Pinotex“ medienos apsaugos priemonės arba 2 kartus nudažykite medienos dažais.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Riškiklis	Vandenyje tirpus alkidas
Tankis	1,01 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	15 ± 2%
Spalva	be pigmentų
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	kitą sluoksnį galima dengti 24 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 4-6 m <sup>2</sup> /l (160-250 g/m <sup>2</sup> ) obliuota mediena 8-10 m <sup>2</sup> /l (100-130 g/m <sup>2</sup> )
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas, nardinimo priemonės
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 3 L / 10L

## PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant, oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.

## SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetėliu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetėliu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

## DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Liudijimas išduotas: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Scorpius 58, 2131 LR Hoofddorp, The Netherlands (Olandija). Biocido autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-08VAP751173/B-15-96)-BSV-7211, galioja iki 2020-03-31. Skystis. Medienos konservantas (8 tipo biocidas). Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com  
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.