


ULTRA

Izturīgs un dekoratīvs

- Veido spīdīgu, lakai līdzīgu caurspīdīgu un mitrumizturīgu pārklājuma plēvi
- Satur UV filtru
- Labi piesaistās koksnei
- Novērš pelējuma un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas.



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka virsmu dekoratīvai apdarei un aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību. Satur UV filtru, kas uzlabo apdares kārtas izturību pret saules starojumu, kā arī aktīvās vielas, kuras novērš pelējuma un ūdensaugu izplatīšanos uz koka virsmas, kas ir apstrādāta ar produktu "Pinotex Ultra"

PIELIETOJUMS

Fasādēm, logu un durvju ailām, norobežojuma elementiem u.tml. jaunām vai ie-priekš ar koksnes aizsarglīdzekļi apstrādātām koka virsmām, veicot ārdarbus. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virsmām.

PAMATVIRSIMA

Produkts ir īpaši labi piemērots ēvelētas koka virsmas apdarei, jo uz tās vislabāk ir pamānāma ar produktu veikta apdare, kas atgādina lakojumu. Nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnišu slīmības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSIMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un kvalitatīvai, tā nedrīkst būt ar sēnišu (pelējuma, trupes un zilējuma sēnu) bojājumiem. Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 20%.
- Atkarībā no piesārnojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizraugās piemērots virsimas attīrišanas paņēmieni (sk. īpaši sagatavojamu virsimu iepriekšējā apstrāde). Jāizvairās lietot tādus attīrišanas paņēmienus, kas varētu bojāt koksni (piem., attīrišana ar smilšstrūklas aparātu).
- Lai nodrošinātu labāku sasaistīšanos, ne virsimas mehāniskā veidā ar cietsaru suku vai mazgājot jāņoņem koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī nedaudz bojāja vai pelēka koksnes kārtā.
- Uz virsimas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jāņoņem vai nu mehāniski (skrāpis, cieta suka), termiski (karstā gaisa fēns, infarsarkanais starojums), vai ķīmiski (krāsas nonemšanas līdzekļi). Tādējādi tiek nodrošināts vienmērīgs krāsas tonis sekojošā virsimas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekļi.
- Stiprinot koka dēlu klāju, priekšroka dodama cinkotām naglām un saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, tās atsevišķi jāaizsargā pret rūsu pirms koka virsimas beigu apdares.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu pienācīgi vēdināties, jumts un ūdens notekas sistēma būtu kārtībā un drenāža funkcionētu nevainojami.

GRUNTEŠANA

- Pirms virsimas sekojošās apstrādes jāpārliecinās, vai koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālo aizsargefektu un vienmērīgu krāsu, jaunas vai no vecās krāsas attīritas koka virsimas vienu reizi jānogruntē ar bezkrāsaino biocīdu koksnes gruntešanas aizsarglīdzekļi «Pinotex Base» uz šķidinātāja bāzes. Apdares kāsošana veicama ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsimas gruntešanas. Uz horizontālām virsmām un gruntešanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā virsimas pilnīga nozūšana var turpināties vairāk nekā 24 stundas.
- Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēlu galī, tos piesūcinot līdz piesātinājumam.
- Koka virsimas gruntešana vai vismaz piesūcināšana jāveic agrīnā darba posmā. Ja koksne tiks pakļauta mitruma iedarbībai, pastlīktinās krāsas piesaistīšanās pie koka virsimas.



BEIGU APDARE

- Pirms virsimas krāsošanas jāpārliecinās, vai nogruntētā virsma ir pietiekami sausa.
- Virsimas krāsošana jāveic 2 reizes ar koksnes aizsarglīdzekļi "Pinotex Ultra".
- Lai atsvaidzinātu virsimu, kas iepriekš ir bijusi pārkāpta ar izstrādājumu "Pinotex Ultra", pietiek uzklāt tikai vienu kārtu.
- Katra nākamā koksnes aizsarglīdzekļa kārtā padara krāsu tumšāku, spīdīgu un noturīgāku. Pigmenta pievienošana nodrošina izturību pret saules starojumu.
- Ārējām virsimām nav ieteicams lietot tikai bezkrāsaino produktu, jo, tā kā līdzekļa sastāvā nav pigmenta, tas nespēj iqlaiciņi aizsargāt virsimu pret saules starojumu. Izturību pret saules starojuma iedarbību palielina ar pigmentu piesātinātu dažādu tonu "Pinotex Ultra" izmantošana bezkrāsainā līdzekļa vietā.
- Bezkrāsainais līdzeklis "Pinotex Ultra" ir paredzēts lietošanai par pamatu toņešanai vai, lai padarītu gaišāku izraudzīto toni koka virsimu atsvaidzināšanas gadījumā.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārējās apdares darbiem
Saistviela	alkīds (AWB)
Blīvums	0,92 kg/l
Sausnas satus	47-52 % (atkarībā no krāsas toņa)
Krāsu karte	Traditional Colours
Žūšanas laiks (23°C, 50% RM)	Putekļneuzņēmīga pēc 6 stundām Var pārkārot pēc 12 stundām
Patēriņš (viena kārtā)	Zāģēta koksne 4-8 m ² /l (110-200 g/m ²) Ēvelēta koksne 8-12 m ² /l (75-110 g/m ²)
Atšķaidītājs	lakbenzīns "Solve W"
Darbarīki	Ota
Darbarīku tīrišana	lakbenzīns «Solve W»
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā	5 gadi
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi	Noslēgtā iepakojumā, +5...35°C temperatūrā
Iepakojums	1 L / 3 L / 10L

VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba gaitā koksnes aizsarglīdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Izstrādājums ir gatavs lietošanai, un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu labāku koka virsmas aizsardzību, ieteicams par darbarīku lietot otu.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un ūžšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...30°C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam <80%. Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krit saules starī, jo šķidinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt izstrādājuma iesūšanos koksnei.
- "Pinotex Ultra" tonus var sajaukt savā starpā. Vajadzības gadījumā izvēlēto krāsu var padarīt nedaudz gaīšāku, pievienojot izstrādājumam bezkrāsaino "Pinotex Ultra" (līdz 30%).
- Lai nodrošinātu viendabīgu krāsas toni lielu virsmu pārkāšanas gadījumā, ieteicams sajaukt nepieciešamo izstrādājuma daudzumu vienā traukā.
- Izstrādājums jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi atrodas saskarē ar ūdeni un/vai ar paklautas saules starojumam. Lai garantētu viendabīgu krāsu, 10-20 minūšu laikā pēc izstrādājuma uzklāšanas visam apstrādātajam virsmas laukumam var pārlaist pāri ar sausu otu.

- Koka dēļu galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Pirms koka dēļu u.c. detaļu likšanas ieteicams tās pārķāt kaut vai ar vienu izstrādāju-ma kārtu arī apakšpusē.
- Pēc darba nekavējoties jānotīra darbarīki, sausū izstrādājumu var noņemt tikai mehā-niski.
- Nedrīkst pieļaut, lai ar "Pinotex Ultra" pārķātas virsmas atrastos tiešā saskarē ar tā-dām virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija (piem., pilnīgi nenožuvis apme-tums), jo tā rezultātā var ciest pigmenta saistviela.
- Ekspluatācijas gaitā piesārnotas virsmas attīrišanai izmantojams tīrs ūdens vai neitrā-li tīrišanas līdzekļi. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrišanas virsma jānoskalot ar tīru ūdeni.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausū suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un piededži jānoņem ar sārnu tīrišanas līdzekli "Cleaner", pēc tam virsma kārtīgi jānoskalot ar tīru ūdeni, ļaujot tai pirms krāsošanas nožūt.
- Pelejums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski ar mitru suku, sūklī vai skräpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrišanas līdzekli "Bio-Cleaner", kārtīgi jānoskalot ar ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar dziļas impregnēšanas līdzekli "Pinotex Impra". Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzinā piesūcinātu lupatu)
- Metāla detaļas. Stiprinot koka dēlu klāju, prieķroka dodama cinkotām naglām un sa-spraudēm. Iepriekš neapstrādātām metāla detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru jānoņem rūsa, pēc tam tās jānorogruntē ar krāsu "Professional Traditional Metal Primer" vai „Hammerite No.1 Rustbeater”.

DARBA DROŠĪBA

- Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašsajūta. Medicīniskā padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes. Pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSTRĀDES METODES

- Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrišanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no saturā un iepakojuma sa-skajā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.
- ES maks. pieļaujamais GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/e) 400 g/l (2010). Maks. GOS saturs produktā 399 g/l.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1, Ālniņa 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmienā, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodēs. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.